## 御殿屋敷跡も石垣の欠損や変状進む

農地や線路による遺構の消失と分断あり



## 御殿屋敷地区の保存の現状

- ①竹ノ久保と宮谷付近では、大雨などによる土砂 流出が見られる
- ②農地や果樹園として利用されていて、作業小屋 や納屋などの工作物が設置されている
- ③鉄道や農地による消失や分断部分がある
- ④石垣と農道が接する部分があり、石垣崩落の際 には利用者に危険が及ぶ懸念がある
- ⑤北石塁は比較的良好に石垣が残る
- ⑥「大字平福管理委員会」と「平福地域づくり協議 会」、行政による史跡周辺の除草が行われている

## 整備基本計画策室にあたって ちょっとひとこと ②

## ●計画づくりは人づくり

『史跡の整備計画』を策定するという ことは、担当部署と国・県、専門家の先 生がたとの協議のみでつくるのではな く、いかにたくさんの人に、要するに、「プ ロデューサー」として、たくさんの「知 恵袋」を庁内にもつくる、地域にもいろ いろな「人脈」をつくる、そういった意 味で、『計画』というのは、もちろん人 数が多くなればなるほど調整が大変です が、やはりかかわる人が多くなってくる と、協力者が増え、その後の調整がそれ だけうまくいきます。「まちづくりは人 づくり」と同様に「計画づくりは人づく り」そのものではないでしょうか。

その 残る城主の屋敷跡が存む 曲庵前 ず。 輪内を囲んで防 川面 3 7 012年 を堀として護岸に石垣 に堀を持ちます **城主の屋敷跡が存在しま東北に現在では土地の区中央に大きな桝形虎口** 北を石 0 類と周 -の発掘調査 心に家臣 1 0 ます 区画の  $\tilde{o}$ 屋住

敷周辺に家臣 の規模

農道整備など後世 北に細長く約った。周囲よりにが広がってい 形 心 にその 設屋敷の てい 石塁 虎 よって分断され 九口石垣 所 、ます。 が は良 の南北を囲む石屋の石垣は、城へ り 一 あ 壊箇 9, V やその付 しかし、 段高い な石垣 0) 0 の改変で失われている箇所やかし、智頭急行性の付近の石垣が 0 が 0 地 が が残 ります。 主 垣 Ě わ がます。北殿では土砂 区 か 一敷跡 同 ります。 敷は 様に、 Þ 鉄が 7

2023 令和5年8月

国史跡

編集・発行 佐用町教育委員会教育課 〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611-1 **2**0790 - 82 - 2424

城主常屋敷跡をはじ

Ш

城へ

の登城路

、続く大

居館

南北に設けられた石塁の

の石垣等が残ってい

ます。

地内に「平福駅」

厠

では線路による遺

構分断

があ

ります

区 麓 第 の御 4 本号では、 号では 殿屋敷跡 世 城 一史跡利神城跡保存活用計 の 現況をお知らせします。 X に 広 がる石垣  $\bar{\sigma}$ 現状を報告しま 画」をもとに、 御殿屋敷